



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兴平市人民医院
拟采购产品名称	64排CT原厂球管
拟采购产品金额	156万元
采购项目所属项目名称	兴平市人民医院购置64排CT原厂球管及配套维保服务
采购项目所属项目金额	156万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院于2017年购置的西门子64排CT(SOMATOMDefinitionAS 128)，2021年因故障码提示球管灯丝老化，设备无法运行更换一次球管。现所换CT球管已使用三年并超过35万扫描秒次，已超出30万秒次的厂家设计寿命，出现故障导致设备无法正常运行，故障码提示扫描中断、球管故障，需要购买原厂球管更换，故我院根据《政府采购进口产品的管理办法》的相关规定、特申请购置进口设备。	
三、专家论证意见（提示：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家）	
<p>为与所设备配套和保证配件和服务质量，建议按原厂设备进口方式采购。</p>	
专家签字：	1 杜智平
	2024年10月23日


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兴平市人民医院
拟采购产品名称	64排CT原厂球管
拟采购产品金额	156万元
采购项目所属项目名称	兴平市人民医院购置64排CT原厂球管及配套维保服务
采购项目所属项目金额	156万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院于2017年购置的西门子64排CT(SOMATOMDefinitionAS 128)，2021年因故障码提示球管灯丝老化，设备无法运行更换一次球管。现所换CT球管已使用三年并超过35万扫描秒次，已超出30万秒次的厂家设计寿命，出现故障导致设备无法正常运行，故障码提示扫描中断、球管故障，需要购买原厂球管更换，故我院根据《政府采购进口产品的管理办法》的相关规定、特申请购置进口设备。	
三、专家论证意见（提示：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家）	
<p>该系统项目为与原有设备配套使用，必须与原有设备完全契合，故建议系统进口设备。</p>	
专家签字：	
	2024年10月23日


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兴平市人民医院
拟采购产品名称	64排CT原厂球管
拟采购产品金额	156万元
采购项目所属项目名称	兴平市人民医院购置64排CT原厂球管及配套维保服务
采购项目所属项目金额	156万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院于2017年购置的西门子64排CT(SOMATOMDefinitionAS 128)，2021年因故障码提示球管灯丝老化，设备无法运行更换一次球管。现所换CT球管已使用三年并超过35万扫描秒次，已超出30万秒次的厂家设计寿命，出现故障导致设备无法正常运行，故障码提示扫描中断、球管故障，需要购买原厂球管更换，故我院根据《政府采购进口产品的管理办法》的相关规定、特申请购置进口设备。	
三、专家论证意见（提示：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家）	
<p>该院2017年购置的西门子64排CT，年久失修，已无法正常使用，急需更换球管。建议采购进口产品。（原厂球管）。</p>	
专家签字：	
	2024年10月23日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兴平市人民医院
拟采购产品名称	64排CT原厂球管
拟采购产品金额	156万元
采购项目所属项目名称	兴平市人民医院购置64排CT原厂球管及配套维保服务
采购项目所属项目金额	156万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院于2017年购置的西门子64排CT(SOMATOMDefinitionAS 128)，2021年因故障码提示球管灯丝老化，设备无法运行更换一次球管。现所换CT球管已使用三年并超过35万扫描秒次，已超出30万秒次的厂家设计寿命，出现故障导致设备无法正常运行，故障码提示扫描中断、球管故障，需要购买原厂球管更换，故我院根据《政府采购进口产品的管理办法》的相关规定、特申请购置进口设备。	
三、专家论证意见（提示：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家）	
<p>拟采购产品未列入国家禁止或限制进口采购的产品目录，建议采购进口产品。</p>	
专家签字：	
	2024年10月3日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	兴平市人民医院
拟采购产品名称	64排CT原厂球管
拟采购产品金额	156万元
采购项目所属项目名称	兴平市人民医院购置64排CT原厂球管及配套维保服务
采购项目所属项目金额	156万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院于2017年购置的西门子64排CT(SOMATOMDefinitionAS 128)，2021年因故障码提示球管灯丝老化，设备无法运行更换一次球管。现所换CT球管已使用三年并超过35万扫描秒次，已超出30万秒次的厂家设计寿命，出现故障导致设备无法正常运行，故障码提示扫描中断、球管故障，需要购买原厂球管更换，故我院根据《政府采购进口产品的管理办法》的相关规定、特申请购置进口设备。	
三、专家论证意见（提示：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家）	
<p>该院申请的64排螺旋CT球管^{球管}其主要 技术参数目前尚没有国产设备，并无法替代 故建议采购进口球管</p> <p>专家签字：</p> <p>2024年10月3日</p>	

政府采购进口产品专家综合论证意见

一、基本情况	
申请单位	兴平市人民医院
拟采购产品名称	64排CT原厂球管
拟采购产品金额	156万元
采购项目所属项目名称	兴平市人民医院购置64排CT原厂球管及配套维保服务
采购项目所属项目金额	156万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取：

2. 无法以合理的商业条件获取：

3. 其他。

原因阐述：我院于2017年购置的西门子64排CT(SOMATOMDefinitionAS 128)，2021年因故障码提示球管灯丝老化，设备无法运行更换一次球管。现所换CT球管已使用三年并超过35万扫描秒次，已超出30万秒次的厂家设计寿命，出现故障导致设备无法正常运行，故障码提示扫描中断、球管故障，需要购买原厂球管更换，故我院根据《政府采购进口产品的管理办法》的相关规定、特申请购置进口设备。

三、专家论证意见（提示：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家）

拟采购的64排CT原厂球管是采购人医院于2017年购置的西门子64排CT的配套产品，只能采购原厂进口产品配套使用，且该产品未列入国家禁止或限制进口采购的产品目录。因此，建议采购进口产品。

2024年10月23日

专家姓名	工作单位	职称	联系电话
付增华	西北工业大学	教授	15339198151
张	陕西医药中心医院	副主任医师	13959265276
梁	三三一医院	副主任医师	13201692257
何	咸阳市中心医院	主任医师	13991338718
冯	陕西康爱律师事务所	律师	18966843056